



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 11 декабря 2024 года

## mazda CX-5, 2020

VIN: RUMKEEWLA03074384  
Госномер: O328KB154  
Номер кузова:  
JMZKEEWLA90110654  
Номер двигателя: PY 21540891

Тип ПТС: Электронный  
Номер СТС: 9929636404  
Год выпуска: 2020  
Тип ТС: Легковой универсал  
Цвет: Синий

Объём двигателя: 2 488 см<sup>3</sup>  
Мощность: 194 л.с.  
Последний пробег: 13 000 км  
Предыдущие госномера:  
K443HX154

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

### Серьезные недостатки

- 3 серьёзных недостатка: Есть ограничение на регистрацию
- Есть расчёты стоимости ремонта

### Недостатки

- ❗ В залоге ❗ Был в ДТП
- ❗ Были кузовные ремонты

### Прочее

- ❗ 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо ❗ Найдено 1 арбитражное дело
- ❗ Не продавался на Авито ❗ 1 объявление на других площадках
- ❗ 13 записей в истории эксплуатации ❗ Пробег — 15 000 км
- ❗ Не найдены сведения о техосмотрах

### Преимущества

- ✔ Нет сведений о розыске ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

### Данные загружаются

- 🔄 Сведения о штрафах не проверены

## Есть ограничение на регистрацию

Собственник не оплатил штрафы, налоги или права на машину оспаривают в суде. Из-за этого её не получится зарегистрировать в ГИБДД.

**19 октября 2023 года**

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: Новосибирская область

### ✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

### ⚠ В залоге

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 11.12.2024 09:29.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Дата возникновения залога: 22 февраля 2022 года

### ⓘ 2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

#### 1 владелец

Период владения: 17 ноября 2020 — 20 декабря 2021

Срок владения: 1 год 2 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Новосибирская область

Название организации: ООО "ОЛИМП"

#### 2 владелец

Период владения: 11 февраля 2022 — н.в.

Срок владения: 2 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Новосибирская область

## ❗ Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**4 апреля 2021 года в 18:45**

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

**mazda CX-5 — автомобиль из отчёта**


### Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

4 июня 2021 года в 00:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

#### mazda CX-5 — автомобиль из отчёта

##### Повреждения

Правое переднее крыло


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


## ваз (lada) "Жигули" ВАЗ-2108, 09 и модификации — другой участник

### Повреждения

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

### 5 августа 2020 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

#### Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Дверь передняя левая отремонтировать

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска

Дверь передняя левая ремонт окраска

#### Окраска поверхности

Крыло переднее левое окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска поверхности

#### Замена

Молдинг в двери передний левый

Молдинг верхний дверь передняя левая - снятие/установка

#### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка

Молдинг нижний двери передний левый снятие/  
установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/  
установка

Дверь передняя левая - снятие/установка

**29 апреля 2021 года**

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₹

**Детализация стоимости**

Стоимость окраски: до 10 000 ₹

Стоимость механических работ: до 10 000 ₹

Стоимость запасных частей: 75 000 – 100 000 ₹

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₹

**Ремонт**

Крыло переднее левое отремонтировать

**Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Крыло переднее левое ремонт окраска

**Окраска новой детали**

Накладка решётки радиатора окраска новая деталь

Капот окраска новый деталь

**Замена**

Накладка решётки радиатора

Решётка радиатора

Несущая рама решетка радиатора

Болт

Крепежная клипса левая

Крепежная клипса правая

Эмблема изготовителя

Крепление эмблемы решетки радиатора

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Капот

Бампер передний - снятие/установка

Эмблема производителя - снятие/установка

Решетку радиатора переднюю снять/установить

Облицовка верхняя решетка радиатора - снятие/установка

Капот - заменить

Облицовка верхняя решетка радиатора - снятие/установка

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Крыло переднее левое - снятие/установка

6 июля 2021 года

Стоимость ремонта: 1 500 000 – 2 000 000 Р

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 000 – 40 000 Р

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 Р

Стоимость запасных частей: 1 500 000 – 2 000 000 Р

Общая стоимость: 1 500 000 – 2 000 000 Р

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

#### Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Кронштейн крепления бампера покраска внутренней детали

Накладка решётки радиатора окраска новая деталь

Капот окраска новый деталь

Крышка фароочистителя левая окраска новая деталь

Крышка фароочистителя окраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Поперечина передняя рамы окраска внутренней детали

Усилитель левый передний опоры рамы окраска внутренней детали

Усилитель правой опоры окраска внутренней детали

Лонжерон передний левая окраска внутренняя деталь

Лонжерон передний правый окраска внутренняя деталь

Датчик передний внутренний правый парковочный окраска новая деталь

#### Измерение

Схождение переднее измерить с регулировкой

#### Замена

Рамка номерного знака

Бампер передний

Абсорбер бампера передний

Кронштейн внутренний левый бампер передний

Кронштейн внутренний правый бампер передний

Кронштейн крепления бампера переднего

Решётка радиатора в сборе

Накладка решётки радиатора

Несущая рама решетка радиатора

Зажим крепежный

Облицовка верхняя радиатора

Капот

Шарнир левый капота

Шарнир правый капота

Шумоизоляционный материал капота

Замок капота

Облицовка замка передняя

Уплотнитель капота передний

Водосток передний левый

Фара передняя левая в сборе

Фара передняя правая в сборе

Форсунка левая фароомывателя

Форсунка правая фароомывателя

Крышка фароочистителя левая

Крышка фароочистителя правая

Противотуманная фара правая в сборе

Крепление противотуманной фары правой

Крыло переднее левое

Крыло переднее правое

Крепление крыла переднего левого

Крепление крыла переднего правого

Подкрылок передний левый

Подкрылок передний правый

Накладка крыла передняя левая

Накладка крыла передняя правая	Крепление крыла правое - снятие/установка
Облицовка нижняя бампера переднего	Бампер передний - заменить
Рамка радиатора	Панель передка - снятие/установка
Опора передняя	Капот - заменить
Поперечина передняя рамы	Балка бампера передняя - снятие/установка
Усилитель левый передний опоры рамы	Обтекатель - снятие/установка
Усилитель правой опоры	Усилитель левый панели передка заменить
Лонжерон передний левый	Усилитель правой панели передка заменить
Лонжерон передний правый	Петля капота левая - снятие/установка
Арка колесная передняя левая	Крыло переднее левое - снятие/установка
Арка колесная передняя правая	Лонжерон передний левый - замена
Бачок омывателя передний в сборе	Колесная арка передняя левая - заменить
Насос стеклоомывателя лобового стекла	Петля капота правая снятие/установка
Датчик передний внутренний правый парковки	Крыло переднее правое - снятие/установка
Конденсатор	Лонжерон передний правый - замена
Шланг компрессора/конденсатора	Колесная арка передняя правая - заменить
Шланг испарителя компрессора	Жгут проводов передний - снятие/установка
Балка моста передняя	Двигатель заменить (снят)
Гидроблок	Хладагент - слить/залить
Радиатор	Выпускную трубу отсоединить/закрепить
Обечайка радиатора	Тормозная система - прокачать
Двигатель	Система ABS - снятие/установка
Комплект проводки передний	Несущая балка моста передняя - снятие/установка
Крепление крыла левое - снятие/установка	

#### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

- Дверь передняя правая - снятие/установка
- Двигатель с коробкой передач снятие/установка

Посмотреть еще 1 на сайте

#### **❌ Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

#### **❌ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

#### **Не найдены сведения о диагностике**

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

## ✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 11.12.2024 09:28. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

## ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

## ✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## ⓘ Найдено 1 арбитражное дело

Участие автомобиля в актуальном арбитражном деле может повлечь наложение ограничения на его продажу в будущем. Если ограничение есть, то оно отображается в блоке [«Ограничения на регистрацию»](#).

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### Постановление суда апелляционной инстанции

Дата регистрации дела: 14 мая 2024 г.

Наименование суда: 7 арбитражный апелляционный суд

Тип судебного дела: Решения и постановления

Судебное дело: А45-30268/2022

## ✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

## ⓘ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

## ⓘ 1 объявление на других площадках

3 мая 2022 года

Цена: 3 750 000 ₽

Пробег: 13 000 км

Регион: Новосибирск

Уникальные данные

### Авито Оценка — 2 923 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 199 000 — 4 000 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 748 500 — 3 128 600 ₽

## 13 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 13 событий и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

### ● Расчет стоимости ремонта


5 августа 2020 • Audatex

### ● Первая продажа

23 октября 2020

Дилер

Иркутская область, Иркутск



### ● Установка доп. оборудования

23 октября 2020

Дилер

Иркутская область, Иркутск



Защита картера МЗВМ, М6GJ, СХ5, СХ9 - 1шт, Брызговики к-т СХ-5 KF к-т 4шт - 1шт, Сетка защитная радиатора СХ5KF (комплект 2 шт.) - 1шт, Защита картера двигателя - С/у, Брызговики - С/у, Бампер передний - С/у

### ● 1 владелец

Период владения:

17 ноября 2020 — 20 декабря 2021

Срок владения:

1 год 2 месяца

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Новосибирская область

Название организации:

ООО "ОЛИМП"

### ● Первичная регистрация

17 ноября 2020 • Данные о регистрации • Новосибирская область

### ● ДТП

4 апреля 2021 • Данные о ДТП • Новосибирская область

### ● Расчет стоимости ремонта

29 апреля 2021 • Audatex

### ● ДТП

4 июня 2021 • Данные о ДТП • Новосибирская область

### ● Расчет стоимости ремонта

6 июля 2021 \* Пробег 15 000 км \* Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**

22 июля 2021 \* Audatex

● **Кузовной ремонт**

29 декабря 2021 \* Пробег 7 500 км \* Дилер \* Новосибирская область, Новосибирск

КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ; Капот - окраска; ОБЛИЦОВКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРОВ ЗАМЕНА; ОБЛИЦОВКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРОВ ОКРАСКА; Поперечина верхн рамки радиатора - с/у; Решетка радиатора - замена; заглушки передней части - окраска

● **Кузовной ремонт**

29 декабря 2021 \* Дилер \* Новосибирская область, Новосибирск

Бампер пер - заменить; Бампер пер окраска; КРЫЛО П Л - ЗАМЕНИТЬ; Крыло п л - окраска; Крыло п пр - замена; Крыло п пр - окраска; Рамка радиатора - р/с; Рамка радиатора - замена; усилитель крыла пер лев - замена ; усилитель крыла пер лев - окраска ; усилитель крыла пер прав - замена ; усилитель крыла пер прав - окраска; Лонжерон передний левый - ремонт; Лонжерон передний правый - ремонт; Брызговик крыла переднего правого - окраска; Брызговик крыла переднего левого - окраска; подрамник пер - с/у; ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ; Дверь п пр с/у с р/с; Дверь п пр окраска; ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ; Моторный отсек - разобрать/собрать; Порог левый - с/у ; Порог пр - р/с; Моторный отсек - окрас

● **2 владелец**

Период владения:

11 февраля 2022 — н.в.

Срок владения:

2 года 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Новосибирская область

● **Смена владельца**


11 февраля 2022 \* Данные о регистрации \* Новосибирская область

● **Размещение первого объявления на других площадках**

3 мая 2022 \* Пробег 13 000 км \* Объявления на других площадках \* Новосибирск

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 15 000 км.



### Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

### ⊖ Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту.

### Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные актуальны на 11.12.2024 09:28. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

### ✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 10 февраля 2024 года — 9 февраля 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,46

Количество водителей: Ограничен список лиц, допущенных к управлению (допущено: 2 чел.)

## **Есть электронный ПТС**

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (11.02.2022)

## **Сведения об отзывных кампаниях не найдены**

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## **Не получилось расшифровать VIN**

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.